

г. Екатеринбург
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение -
детский сад компенсирующего вида № 319

620098, г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, 51 телефон/ 320-70-59 факс:321-63-00
e-mail: mdoy319@rambler.ru

АКТ
обследования объекта,
на предмет беспрепятственного доступа инвалидов к объектам
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к
предоставляемым услугам

г. Екатеринбург

20 марта 2020г.
Приказ № 52/1 от 20.03.2020г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад компенсирующего вида № 319
- 1.2. Адрес объекта: 620098, г.Екатеринбург, ул. Коммунистическая, д.51
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - 13.1. Год постройки: 1985 г.
 - 13.2. Этажность: 2 этажа
- 1.4. Наименование предоставляемых услуг:
 - 1) реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
 - 2) присмотр и уход.
- 1.5. Формы оказания услуг: очная
- 1.6. Категории пользователей услуг: физические лица в возрасте до 7 лет.

2. Состояние доступности объекта

- 2.1. **Путь следования к объекту пассажирским транспортом** (описать маршрут движения пользования пассажирским транспортом):
 - троллейбус/маршрутное такси: троллейбус № 8,10, 13; маршрутное такси № 53, 60 до остановки Восстания
 - наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.
- 2.2. **Путь к объекту от остановки пассажирского транспорта**
 - расстояние до объекта от остановки: транспорта 350 – 400 м
 - время движения пешком: 5 – 10 мин.
 - наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет
 - перекрёстки: да, регулируемые
 - информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет
 - перепады высоты на пути: нет

3. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения	ДУ

* ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

4. Состояние доступности предоставляемых услуг

Наименование показателя доступности	Фактическое состояние
Наличие одного из помещений (нескольких), предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованного индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой	В учреждении нет помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудованных индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой
Наличие услуг в сфере образования, предоставляемых с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	Учреждение не оказывает услуг в сфере образования с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.
Количество работников, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования в соответствии с законодательством	13/100%
Наличие услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	Учреждение не оказывает услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника
Наличие услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора	Учреждение не оказывает услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам, с сопровождением тьютора
Количество педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам	8/ 62%
Количество детей-инвалидов в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дополнительное образование	8/13%
Количество детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием	Нет
Количество детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования	Нет
Наличие адаптированного для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) официального сайта	Сайт учреждения адаптирован для лиц с нарушениями зрения (слабовидящих)

5. Заключение о состоянии доступности объекта и предоставляемых им услуг для инвалидов:

Здание МБДОУ – детский сад компенсирующего вида № 319 не оборудовано для доступа инвалидов. Для выполнения требований СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для МГН» в целях обеспечения доступности инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата необходимо провести полную реконструкцию здания. С учетом положений Конвенции о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г. необходимо данное здание оборудовать носителями информации для обеспечения доступа к объекту (месту предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида.

Для принятия решения требуется согласование:

- по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов;
- в сфере проектирования и строительства;
- техническая экспертиза;
- разработка проектно-сметной документации;
- согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта).

Подписи лиц, проводивших обследование: _____

_____ (Юрочкина Н.А.)
_____ (М.А. Черкашина)
_____ (Хамитова О.Р.)

